

ИП Антонова Виктория Викторовна

ИНН 504407429436 / ОГРН 307504408700082

Юридический адрес 141542, МО, Солнечногорский р-н, п. Смирновка, д.27

Телефон: 8-800-200-7550



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 12 мая 2024

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование. Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на день получения коммерческого предложения.

1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или самовывоз из магазина м. Коломенская.



Цифровой люксметр (измеритель освещенности + термометр) - HT-WT81

- Широкий диапазон измерений
- Отображение температуры воздуха
- Отображение пиковых значений
- Режим записи измерений
- Различные единицы измерения

Цена от 1 штуки
1950 рублей

2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.



Цифровой люксметр (измеритель освещенности + термометр) - HT-WT81

- Широкий диапазон измерений
- Отображение температуры воздуха
- Отображение пиковых значений
- Режим записи измерений
- Различные единицы измерения

Цена от 1 штуки
2204 рублей

ВЕС ПРИБОРА (кг): 0.2

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА:

<https://spycams.ru/cifrovoy-lyuksmetr-izmeritel-osveshchennosti-termometr-ht-wt81.html>

ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

1. Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.
2. Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД. Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
3. Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте компании: <http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/>

ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Люксметр НТ-WT81 является цифровым измерителем освещенности и термометром. Он предназначен для проверки уровня освещенности, который может колебаться в пределах от 0 до 200 000 люкс, и измерения температуры, которая может изменяться в пределах от -10°C до 50°C. Результаты измерений отображаются на экране, который обладает подсветкой для улучшения видимости.

Это устройство обладает функцией автоматической и ручной записи данных (до 1000 записей), а также функцией вычисления максимального, минимального и дифференциального значений освещенности. Для работы люксметра требуется 3 батареи типа "AAA", которые входят в комплект поставки.

Обзор на цифровой люксметр (измеритель освещенности + термометр) - НТ-WT81

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00
Телефон: 8-800-200-7550